

АКБ - зарядка , - 150 рублей  
Замена амортизатора Ваз заднего , - 300 рублей  
Амортизатор СТОЙКА передний в сборе , - 400 рублей  
Балка задняя в сборе , - 3500 рублей  
Балка передняя без доп. работ , - 3200 рублей  
Бампер задний , - 500 рублей  
Бампер передний , - 500 рублей  
Барабан тормозной задний , - 300 рублей  
Башмак натяжитель цепи , - 1700 рублей  
Бензобак , - 600 рублей  
Бензонасос в баке , - 900 рублей  
Бензонасос на двигателе , - 250 рублей  
Вакуумный усилитель , - 700 рублей  
Вентилятор отопителя печки , - 1500 рублей  
Вентилятор радиатора , - 400 рублей  
Водяной насос Ваз замена , - 750 рублей  
Втулка стабилизатора с/у подушки и обоймы за 1 шт., - 250 рублей  
Втулки стабилизатора к-т , - 1000 рублей  
Втягивающее реле на снятом стартере , - 350 рублей  
ГБЦ – с/у карбюраторный ДВС, - 2500  
ГБЦ инжекторный ДВС, - 3200 рублей  
ГБЦ ремонт А (притирка, с/у маслос-ых кол-ов - на снятой ГБЦ) , - 2000 рублей  
Генератор – диодный мост на снятом , - 300 рублей  
Генератор – переборка снятого , - 500 рублей  
Генератор с/у , - 500 рублей  
Глушитель – приемная часть , - 550 рублей  
Глушитель задняя часть - основной , - 450 рублей  
Глушитель сред. часть – резонатор , - 500 рублей  
Глушитель сред. часть – резонатор, со снятием основного , - 900 рублей  
Замена цепи ГРМ Ваз +ролики/звездочки, - 2500 рублей  
Замена цепи ГРМ Ваз, - 1000 рублей  
Давление масла – замер , - 350 рублей  
Датчик заднего хода , - 200 рублей  
Датчик охладж жидкости , - 200 рублей  
Дверь переборка механизмов на снятой , - 1000 рублей  
Дверь с/у , - 500 рублей

Капитальный ремонт двигателя ВА3 (только стоимость работ) - 11000 рублей  
Двигатель печки , - 900 рублей  
ДВИГАТЕЛЬ с/у , - 4000 рублей  
Диагностика – двигатель (компрессия + давление масла + стробоскоп) , - 500 рублей  
Диск тормозной перед – замена 1 шт. , - 400 рублей  
Зажигание установка или проверка , - 250 рублей  
Замена масла в двигателе , - 300 рублей  
Замена масла в двигателе с промывочным маслом , - 400 рублей  
Замена масла в КПП, РД, ЗМ , - 200 рублей  
Замена охлаждающей жидкости , - 500 рублей

Замена трамблера , - 350 рублей  
Замер компрессии , - 300 рублей  
Замка личинка для ваз-05-07 , - 300 рублей  
Замок зажигания замена , - 500 рублей  
Защита двигателя с/у , - 200 рублей  
Звуковой сигнал 1 шт. при снятой решетке , - 200 рублей  
Карбюратор - ремонт, промывка , - 500 рублей  
Карбюратор – с/у , - 650 рублей  
Карбюратор – с/у иглы , - 200 рублей  
Карбюратор – уровень регулировка , - 300 рублей  
Карданный вал с/у , - 500 рублей  
Картер двигателя , - 1200 рублей  
Клапана замена на двигателе , - 4500 рублей  
Клапана притирка при снятой ГБЦ , - 800 рублей  
Коллектор впускной – замена прокладки , - 800 рублей  
Коллектор выпускной – замена прокладки , - 800 рублей  
Колесо с/у , - 50 рублей  
Колодки тормозные задние комплект , - 700 рублей  
Колодки тормозные передние комплект - 400 рублей  
Кольца поршневые , - 6000 рублей  
Компрессии замер , - 300 рублей  
КПП – переборка (механика) , - 2600 рублей  
КПП с/у (механика) , - 1700 рублей  
Кран управления отопителем с/у , - 650 рублей  
Кресс-на кардана со снятием КВ 1 шт. , - 700 рублей  
Крестовина кардана 1 шт. на снятом карданном вале , - 250 рублей  
Кулак поворотный , - 1000 рублей  
Лампы противотуманные – УСТАНОВКА , - 600 рублей  
Маслосъемные колпачки – замена , - 1500 рублей  
Масляный насос – с/у на автомобиле , - 1100 рублей  
Маятник рулевой трапеции , - 350 рублей  
Мост диодный со снятием генератора , - 750 рублей  
Насос омывателя с/у (не в бампере) , - 50 рублей  
Натяжение цепи или проверка ГРМ , - 200 рублей  
Натяжитель ГРМ с/у , - 300 рублей  
Обивка двери установка , - 200 рублей  
Ось нижнего рычага на снятой подвеске , - 260 рублей  
Отопитель В СБОРЕ с/у со снятием торпеды , - 1500 рублей  
Патрубки охлаждающей жид-ти ком-кт , - 800 рублей  
Поворотный кулак в сборе с/у , - 1000 рублей  
Подвесной подшипник карданного вала , - 800 рублей  
Поддон двигателя , - 900 рублей  
Подкрылки - установка комплект на 4 колеса , - 800 рублей  
Подушка двигателя задняя 1 шт. , - 300 рублей  
Подушка двигателя передняя , - 350 рублей  
Подушка стабилизатора с/у на снятом подушки и обоймы за 1 шт. , - 60 рублей  
Подшипник передней ступицы с/у , - 800 рублей

Подшипник ступицы передний или задний – регулировка , - 150 рублей  
Полуось , - 450 рублей  
Поршень - запрессовка шатуна 4 шт. , - 200 рублей  
Поршневые кольца с/у , - 5000 рублей  
Прерыватель распределитель с регулин , - 400 рублей  
Приемная труба , - 500 рублей  
Проверка давления масла , - 350 рублей  
Провода высокого напряжения , - 100 рублей  
Прокачка тормозов , - 400 рублей  
Прокладка ГБЦ – замена , - 2500 рублей  
Прокладка клапанной крышки – замена , - 300 рублей  
Прокладка коллектора – замена , - 900 рублей  
Прокладка приемной трубы , - 500 рублей  
Промывка карбюратора , - 450 рублей  
Пружина задняя с/у , - 400 рублей  
Пружина передняя с/у , - 800 рублей  
Пыльник рабочего цил. сцепления , - 100 рублей  
Ремень вентилятора , - 250 рублей  
Радиатор печки отопителя под панелью приборов , - 900 рублей  
Радиатор с/у , - 600 рублей  
Распредвал с/у + регулировка клапан , - 1000 рублей  
Распределитель зад. торм-ов с прокачкой , - 600 рублей  
Распределитель зажигания с/у , - 350 рублей  
Реактивная тяга поперечная , - 250 рублей  
Реактивные тяги – к-т , - 950 рублей  
Реактивные тяги длинные 1шт , - 250 рублей  
Реактивные тяги короткие 1 шт. , - 250 рублей  
Регулировка зазора контактной группы , - 150 рублей  
Регулировка клапанов , - 700 рублей  
Регулировка момента зажигания , - 200 рублей  
Регул-ка подшипника передней ступицы , - 200 рублей  
Регулировка ручного тормоза , - 200 рублей  
Регулировка сцепления или троса , - 200 рублей  
Регулировка уровня и продувка поплавковой камеры карбюратора , - 450 рублей  
Регулятор давления задних тормозов с прокачкой тормозов , - 650 рублей  
Редуктор при снят. полуось , - 650 рублей  
Резинки глушителя с/у , - 100 рублей  
Ремень генератора , - 150 рублей  
Ремонт суппорта 1 шт , - 600 рублей  
Рулевая трапеция – вся , - 900 рублей  
Рулевая тяга левая или наконечник , - 350 рублей  
Рулевая тяга правая или левая , - 350 рублей  
Рулевая тяга средняя , - 350 рублей  
Рулевое колесо , - 200 рублей  
Ручка двери наружная , - 300 рублей  
Ручной тормоз - регулировка , - 200 рублей  
Рычаг верхний передн. подвески прав или лев , - 600 рублей

Рычаг нижний передн подвески прав или лев , - 900 рублей  
Рычаг переключения передач , - 250 рублей  
Сальник хвостовика главной передачи ЗМ , - 500 рублей  
Сальник колен вала задн при снятой КПП , - 300 рублей  
Сальник колен. вала передний , - 500 рублей  
Сальник первичного вала при снятой КПП , - 200 рублей  
Сальник полуосей при снятой полуоси , - 200 рублей  
Сальник приводного вала при снятом приводе , - 200 рублей  
Световая сигнализация – проверка работы , - 50 рублей  
Свечи – замена комплект , - 200 рублей  
Сиденье переднее с/у и ремонт , - 600 рублей  
Стабилизатор поперечной устойчивости , - 450 рублей  
Стартер – переборка снятого , - 250 рублей  
Стартер с/у , - 400 рублей  
Стекло ветровое перед или задн. , - 700 рублей  
Стекло двери – замена , - 800 рублей  
Стекло фары – с/у со снятием фары , - 400 рублей  
Стеклоочиститель в сборе с/у , - 500 рублей  
Стеклооч-ль –электродв-ль-с/у на снятом, - 100 рублей  
Стеклоподъемник двери , - 700 рублей

Ступица передняя с кулаком и тормозным диском в сборе , - 450 рублей  
Суппорт передний с/у , - 400 рублей  
Замена сцепления Ваз 2107, - 1800 рублей  
Сцепление – замена при снятой КПП , - 200 рублей  
Сцепление прокачка , - 200 рублей  
Сцепление регулировка , - 150 рублей  
Термостат с/у , - 550 рублей  
Топливный фильтр – замена (карбюратор./ инжектор) , - 60 рублей  
Тормоза прокачка , - 400 рублей  
Тормозная жидкость – замена , - 400 рублей  
Тормозной диск – замена 1 шт. , - 400 рублей  
Тормозной цилиндр - задний , - 450 рублей  
Тормозной шланг или трубка– с/у , - 200 рублей  
Тормозные барабаны , - 200 рублей  
Тосол (АНТИФРИЗ) доливка , - 50 рублей  
Трос капота , - 400 рублей  
Трос ручника , - 800 рублей  
Трос спидометра - замена , - 600 рублей  
Уровень масла КПП и ЗМ – проверка , - 50 рублей  
Замена успокоителя Ваз 2106 , - 400 рублей  
Установка подкрыльника 1 шт. , - 100 рублей  
Установка брызговиков передних и задних к-т , - 400 рублей  
Фара с/у , - 300 рублей  
Хвостовик - подтяжка гайки со снятием кард. вала , - 200 рублей  
Хомут глушителя , - 100 рублей  
Хомут патрубка охлаждения , - 50 рублей

Хомут соединительный приемной трубы , - 100 рублей  
Цепь ГРМ натяжение , - 300 рублей  
Цилиндр сцепления главный с прокачкой , - 450 рублей  
Цилиндр сцепления рабочий с прокачкой , - 350 рублей  
Цилиндр тормозной задний с прокачкой , - 450 рублей  
Цилиндр тормозной передний с прокачкой , - 450 рублей  
Цилиндр главный тормозной , - 600 рублей  
Шаровая опора верхняя замена, - 400 рублей  
Замена шаровой опоры Ваз нижняя , - 500 рублей  
Э. оборудование - обнаружение неисправности 1 час , - 400 рублей  
Эластичная муфта соединения – рулевая  
(при снятой РК на кардане) , - 300 рублей  
Электромагнитный клапан , - 100 рублей  
Фильтр воздушный , - 100 рублей